

## RUST-OLEUM MATHYS

**PEGAFIX**

**TOOTESELGITUS 01.02.09**

Värvitu kruntvärv poorsete pindade immutamiseks, mis põhineb akrüülhüdrosoolidel.

**Värvi iseloomustus:** väga hea nakkevõime. Mõeldud poorsete ja lubi- või kriidivärviga kaetud pindade kruntimiseks enne nende katmist veebaasil värvidega.

### TEHNILISED ANDMED

Läige : läikiv 80%

Värvus : värvitu

Tihedus : 1,0g/cm<sup>3</sup>

Kuivaine sisaldus : mahus 14-16 %  
Kaalus 14-16 %

Soovitav värvikihi paksus : märg kiht 100 mikronit ( 10 m<sup>2</sup>/l)  
Kuiv kiht 15 mikronit ( 10m<sup>2</sup>/l)

LOÜ : max. 0 g/l, segul max. 0g/l

A/g kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on 50 g/l 2007 a. ja 30 g/l 2010 a.

Leektäpp : ei ole tuleohtlik

Kuivamise aeg puutekindel : 1 tunni pärast ( 10 m<sup>2</sup>/l)

20 C / 50% käsitletav : 4 tunni pärast (10 m<sup>2</sup>/l)

Ülevärvitav : 2-4 tunni pärast ( 10 m<sup>2</sup>/l)

Lõplik kuivamine : 1 päeva pärast

**Katvus:** väga poorsed pinnad ( betoon, tellis) 5-10 m<sup>2</sup>/L;  
vähepoorsed pinnad ( krohv) 15-20 m<sup>2</sup>/L

### VÄRVIMISE TINGIMUSED

Õhutemperatuur >5 C ja õhuniiskus <90%.

### PINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema suhteliselt kuiv ja korralikult puhastatud. Eemaldada lahtine krohv. Vajadusel teha nakketest.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E- mail: [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

## PEGAFIX

### VÄRVIMINE JA LAHUSTMINE

Pintsliga	: ja , mitte lahustada
Rulliga	: ja , mitte lahustada
Õhuga pihustamine	: ja, mitte lahustada
Kõrgsurvega pihustamine	: ja, otsik 11-15, surve 200 bar
Tööriistade puhastamine	: veega

**Märkused:** vähepoorsete pindade korral on eelistatud Pegafix, kuna tal on paremad imendumisomadused kui Porisol-il. Kuivanud värvitilgad saab eemaldada Thinner 22-gavõi white spiritiga. Kriidiga värvitud pindade korral teha alati nakketest.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.